



1:100

OZNACZENIE PR
POZIOM PORÓW
RZĘDNA TERENI
RZĘDNA OSI PR
ZAGŁĘBIENIE OS
SPADKI, DŁUGO
ŚREDNICA, MAT
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY